


Shema vezave: Rex K-1-9 s Spider W5-NET



Povežite Rex z napajalnikom Spider W5-NET, kot je prikazano na sliki, s standardnim UTP kablom.

Če je Rex od napajalnika oddaljen več kot 25 m, uporabite eno parico UTP kabla za vsak pol (+ in -).

Razdalja med Rexom in napajalnikom ne sme preseči 50 m. Napajalnik Spider W5-NET priključite na omrežno napetost 110 V - 230 V AC s priloženim kablom.

PRIKLJUČNI KABEL

| Žica | Barva | Opis | Spider konektor |
|------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Rdeča | 9-14V DC | + |
| 2 | Siva / Črna | GND | - |
| 3 | Zelena | Izhod za el. ključavnico | O0 |
| 4 | Bela | Prost kontakt | O1 |
| 5 | Rumena | Stanje odprtosti vrat | I0 |
| 6 | Oranžna | Tipka za odpiranje vrat | I1 |
| 7 | Modra | RS-485 CA | CA |
| 8 | Rjava | RS-485 CB | CB |

* 1. žica je obarvana rdeče

